

Обект:

Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции - ОП 5 – ОДЗ "Сълънце 1"

Местонахождение: гр.Севлиево, ул."Св.Св. Кирил и Методий" № 41

Възложител: община Севлиево

Изпълнител: ДЗЗД „ КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Сердика“, ул."Лютиброд"№3, ет.1, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 176593142, представявано от инж.Кънчо Стойков Паскалев – управител

**ДОКЛАД
за резултатите от обследването
за установяване на техническите характеристики на**

Обект: ОДЗ "Сълънце 1 ", гр.Севлиево, община Севлиево, област Габрово

1. Въведение – предмет и цели на задачата

Настоящата задача – Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1-3) от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти, съгласно чл.176 б, ал.2 от ЗУТ, както и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност на ОП 5 ОДЗ "Сълънце 1 ", гр.Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по обособена позиция № 5, съгласно Договори с Възложителя № ОП-40/2015г., № ОП-41/2015г., № ОП-42/2015г., № ОП-43/2015г., № ОП-44/2015г. и № ОП-45/2015г.конкретно за следните функционално обособени сгради:

Обществена сграда - Детска градина, разположен в гр.Севлиево, община Севлиево, област Габрово

1.1.Предмет на задачата

Предмет на задачата е обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на строеж: - ОДЗ "Сълънце 1 ", гр.Севлиево, община Севлиево, област Габрово

1.2.Цели на задачата

Цели на задачата, съгласно изискванията на НТПС-05/06 [6] са:

- събиране на изходни информационни данни за проектните стойности на техническите характеристики на строежа;
- извършване на подробни огледи, заснемане и документиране на повреди и дефекти на сградата;
- анализ на причините за възникнали повреди и дефекти и заключения за възникването им;
- изготвяне на експертно становище за техническата годност и безопасна експлоатация на сградата и евентуална обосновка на необходимост от укрепване на същите;

- изготвяне на технически предложения за евентуални укрепителни и ремонтни строителни работи по сградата, за да бъде постигната нормосъобразната ѝ надеждност.

1.3. Основни нормативни документи за изпълнение на задачата:

- [1]Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- [6]Наредба №5 за техническите паспорти на строежите (НТПС-05/06);
- [3]Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012 г. (НПССЗР-02/12).

1.4. Основания за изпълнение на задачата:

- договор с Възложителя с Техническа спецификация;
- резултати от огледи и обследване на строежа;
- анализи и оценки за състоянието на елементите на конструкциите;
- предписания на действащите допълнителни нормативни документи за инвестиционно проектиране:

[2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);

[4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и допълнения, 2008г. (НПБСК-88);

[5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03).

1.5. Налична проектна документация

За изготвяне на обследването от Възложителя не са предоставени проектните материали

2. Основни данни за строежа

ОДЗ "Сълнце 1 ", гр. Севлиево е самостоятелна монолитна сграда на 2 етажа със сутерен. С документ за собственост акт № 5847 от 15.07.2015г.

2.1. Основни данни, характеристики на строежа

2.1.1. Идентификационни данни и параметри

- вид на строежа: обществена сграда- детска градина;
- предназначение на строежа: детска градина
- категория на строежа: четвърта, съгласно ЗУТ [1], чл.137, т.3 в) и ННВС-01/03 [5], чл.8;
- идентификатор на строежа: 65927.501.4514.1
- № на кадастрален район: 65927.501
- поземлен имот: 501.4514
- област: Ловеч
- община: Севлиево;
- населено място: гр.Севлиево;
- година на построяване: 1962-1963.;
- вид на собственост: Държавна;
- инвестиционен проект: Не е предоставен
- промени по време на експлоатация, година на извършване: Козметични ремонти ;
Частична подмяна на дограмата;

2.1.2. Основни обемно-планировъчни и функционални показатели

- застроена площ	469,53 m ²
-разгъната застроена площ	1408,59 m ²
- застроен обем	3991,00m ³
- височина	8,5 m
- етажи	три
- надземни	два
- полуподземни	един

инсталационна и технологична осигуреност, в т.ч.:

сградни инсталации: **водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна, газова;**

сградни отклонения: **водопроводно, канализационно, кабел НН по въздушно трасе, топлофикационно, газификационно;**

съоръжения: **няма (асансъор)**

2.1.3. Основни технически характеристики

2.1.3.1. Вид на строителната система и тип на конструкцията

ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево се състои от едно тяло.

Конструкцията на сградата на ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 41 е изпълнена от монолитен стоманобетон. Тя има два етажа и сутерен. Над покривната стоманобетонна плоча има изпълнен покрив с дървена конструкция, дъщчена обшивка и керамични керемиди. Билото на дървената покривна конструкция се издига на височина от 1,30 м над прилежащата му стоманобетонна плоча. Погледната в план сградата изглежда с T – образна форма.

Носещата стоманобетонна конструкцията на ОДЗ "Слънце 1" се състои от площи, греди и тухлени стени изпълнени с плътни единични тухли и варов разтвор. Дебелината им е различна. Фасадните стени са дебели по 38 см, а вътрешните стени са дебели по 25 см и 12 см. Вертикалните натоварвания и сейзмичните въздействия се поемат от тухлените стени (шайби) с дебелина 38 см и 25 см. Сутеренните стени са изпълнени от стоманобетон като дебелината им е различна. Тези от тях, които са под фасадните стени са дебели по 50 см, а вътрешните са дебели по 30 см и 20 см.

Фундаментите на детската градина представляват система от фундаментна гредоскара, като се има в предвид опита от строителната практика към момента на строителството на сградата и от други сгради от този тип, за които има чертежи.

Направено е проучване на якостта на бетона с безразрушителни методи. Документацията относно това проучване е приложена към доклада. Установен е реалния клас на бетона и той е класифициран като клас бетон B15. Използваната армировъчна стомана съгласно цитираното проучване е два типа: гладка стомана Ст. А-I с $R_y=210$ MPa за стремяната на гредите и полетата и оребрена стомана Ст. А-III с $R_y=360$ MPa за наддължната армировка на гредите, според нормативните документи действали към момента на проектирането на обекта.

Конструкцията на сградата на ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево има регулярна структура в план и по височина по съвременните сейзмични норми [3].

Проектна документация по част „Конструкции“ не е запазена. Сградата на ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево е проектирана през 1961 г., а строителството ѝ е завършено през 1963 г.

2.1.3.2. Носимоспособност на конструкцията

Конструкцията на двете тела на ОДЗ "Сълънце 1", гр. Севлиево са проектирани и осигурявани за вертикални и хоризонтални (сейзмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1961 г.) строителни норми.

При разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми, както следва:

- [9] Правилник за натоварванията на сгради, 1950г. (ПНС-50);
- [11] Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1957г.(ППБСК-57);
- [7] Правилник за проектиране и строеж на сгради и инженерни съоръжения в земетръсни райони на България, 1947г. (ППССИЗРБ-47);

Пространствената конструкция от колони, главни и второстепенни греди, и етажни площи, изпълнени от стоманени елементи би трябвало да е с осигурена носимоспособност на елементите ѝ по [11] за постоянни, полезни натоварвания и сняг [kN/m^2], [kN/m], съгласно [9] както следва:

вид натоварвания	помещения	нормативно натоварване	коффициент на натоварване	изчислително натоварване
постоянни	собств. тегло площа	3,75	1,1	4,12
	настилки и мазилки	1,55	1,3	2,02
	покрив	2,00	1,3	2,60
експлоатационни	помещения	2,50	1,3	3,25
сняг		0,70	1,4	0,98

За армиране на стоманобетонните елементи е използвана армировка от горещовалцувана гладка стомана клас A-I с изчислително съпротивление $R_a=21kN/cm^2$ и арм.стомана клас A-III с $R_a=36kN/cm^2$.

Проектния клас на бетона съгласно безразрушителния метод на обследване е В15 с призмена якост $R_{pr}=0,75 kN/cm^2$. Носещата конструкция е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални (сейзмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1961 г.) строителни норми.

2.1.3.3. Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащите към момента норми

По настоящем осигуряването носимоспособността на конструктивните елементи като еталонна нормосъобразна стойност е регламентирано от [4]. Съгласно [2], постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг [kN/m^2], [kN/m] са както следва:

По настоящем осигуряването	помещения	нормативно натоварване	коefficient на натоварване	изчислително натоварване
постоянни	собств. тегло плоча	3,75	1,2	4,50
	настилки и мазилки	1,55	1,35	2,10
	покрив	2,00	1,35	2,70
експлоатационни	помещения	3,00	1,3	3,90
сняг		1,50	1,4	2,10

Измененията (превишения или намаления) на общите изчислителни натоварвания са: за помещения +11,8%; за покриви със сняг +20,8%. Среднотежестното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата е +14,8%.

По експертна оценка в двете тела на ОДЗ "Сълнце 1", гр. Севлиево не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията.

за бетон клас B15 (клас C12/15):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] – 0,75 kN/cm²;
- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4] - 0,85 kN/cm²;
- превишение на изчислително съпротивление 13,33%;

за армировка клас A-I (клас B235):

- изчислително съпротивление по [14] - 21,0 kN/cm²;
- изчислително съпротивление по [4] - 22,5 kN/cm²;
- превишение на изчислително съпротивление 7,14%;

за армировка клас A-III (клас B420):

- изчислително съпротивление по [14] – 36,0 kN/cm²;
- изчислително съпротивление по [4] - 37,5 kN/cm²;
- превишение на изчислително съпротивление 4,17%.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност.

Обобщените коefициенти на сигурност на конструкцията определени по [9] и по [2] имат приблизително еднакви стойности.

2.1.3.4. Сеизмична устойчивост на конструкцията

Съгласно [7] и съответната карта за сеизмично райониране, гр. Севлиево попада в район с VIII степен. Сеизмичният коefициент за VIII степен от [7] е Kc = 0,15, който съвпада със сеизмичният коefициент по действащите в момента норми [3], по карта за максималните стойности за интензивност на сеизмичното въздействие за сеизмичните райони на територията на страната при период на повторяемост 1000г. за съответната VIII степен.

Изчисляването на хоризонталната инерционна сеизмична сила S_k по [7], действаща в една равнина на равнинен модел на конструкцията върху концентрирана маса с тегло Q_k в точка k става по следната зависимост:

$$S_k = R K_c Q_k$$

За разглежданата четириетажна сграда по [7] се получава:

$$S_k = 0,35 \cdot 0,15 \cdot Q_k = 0,0525 Q_k$$

Изчисляването на хоризонталната сеизмична сила по [3] в равнинен модел на конструкцията в две ортогонални направления се извършва по формулата:

$$E_{ik} = C R K_c \beta \eta_{ik} Q_k$$

където:

C - коефициент на значимост ($C=1,00$ за клас на значимост II);

R - коефициент на реагиране ($R = 0,35$ за скелетно-гредови конструкции, при които поемането на сеизмичните сили се осъществява от тухлени зидани стени), който отразява редуцирането на сеизмичните сили от разглеждането на пластични деформации;

динамичен коефициент β , прием по зависимостта $\beta = 1,6 / T$, като максималната и минималната стойност на β са съответно $\beta_{max} = 2,5$ и $\beta_{min} = 1,0$.

Формулата (2) е получена при следното преобразувание:

$$E_{ik} = \eta_{ik} m_k S_a(T) ; S_a(T) = C R K_c \beta i(T) g, \text{ съгл.чл.15 от [3], но } Q_k = m_k g.$$

$$E_{ik} = \eta_{ik} m_k C R K_c \beta i(T) g = C R K_c \beta i \eta_{ik} Q_k$$

За разглежданата двуетажна сграда приблизителния първи период на собствени трептения $T_1=0,16s$ се получава от програмата за динамичен анализ:

$$\beta = 1,6 / 0,16 = 10$$

$$E_{ik} = 1,00 \cdot 0,35 \cdot 0,15 \cdot 10 \cdot \eta_{ik} Q_k = 0,525 \cdot \eta_{ik} Q_k$$

Видно е, че за конструкции като разглежданата сеизмичните сили, определени по [3] са 10 пъти по-големи от тези, определени по [7] (при приемане $m_i=1$). Това показва степента на завишени изисквания в [3] спрямо тези в [7]. При приблизителното сравнение не са отчетени различните коефициенти за участие на масите от експлоатационни товари и сняг, индуциращи сеизмични натоварвания в двата норматива.

При оценка на сеизмичното поведение на сградите и съоръженията по нормите от 1947г. [7] и от 2012г. [3] трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани с нужната дуктилност и съединения по изискванията на съвременните сеизмични норми [3].

Трябва да се има предвид, че конструкцията на сградата на ОДЗ "слънце 1", гр. Севлиево сами за себе си имат обозримо нерегулярна структура по височина и нерегулярна в план по съвременните сеизмични норми [3].

2.1.3.5. Проверка на поведението на конструкцията по време на сеизмично въздействие

Изгoten е пространствен модел с програмен продукт TOWER – 3D Model Builder 7.0 на сградата на ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево. Чрез него е проверено поведението при земетръс на сградата и в частност носимоспособността на стоманобетонните елементи, поемащи сеизмичното въздействие.

Направен е сравнителен анализ на носимоспособността на тухлените зидани стени (шайби) при поемането на сеизмичните сили, които биха действали върху конструкцията на сградата. Например: Тухлената шайба при ос 6 /при стълбищната клетка/, която е с широчина $d=25$ см, дължина $L=4,65$ м и конструктивна височина $H=3,20$ м, при варов разтвор 1 MPa поема следното вертикално натоварване $N=Y \cdot L=15748 \cdot 4,65=73228 N=73,2 kN$. Реално действащото при сеизмична ситуация в тази тухлена стена вертикално натоварване е $N^*=90,2 kN$, което превишава възможностите за реакция на този конструктивен елемент. Тухлената шайба при ос 9, която също е с широчина $d=25$ см, дължина $L=4,65$ м и конструктивна височина $H=3,20$ м, при варов разтвор 1 MPa поема същото вертикално натоварване

гр. София 1233, СО-р-н "Сердика", ул."Люти брод" №3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com

N=Y.L=15748.4,65=73228N=73,2kN. Реално действащото при сеизмична ситуация в тази тухлена стена вертикално натоварване е **N*=148,8kN**, което превишава възможностите за реакция и на този конструктивен елемент.

2.1.3.5. Пожарна безопасност на строежа

Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 - класът по функционална пожарна опасност на строежа е Ф1, подклас Ф1.1.

Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е III (трета).

Строежът е от втора степен на огнеустойчивост.

2.1.3.6. Дълготрайност на строежа

Съгласно табл.1 към чл.10 на НОППКСВ-03/05 [2], двете тела на ОДЗ "Радост 1", гр. Севлиево се категоризират от четвърта категория по показател проектен експлоатационен срок, който се определя на 50 години. ОДЗ "Сълнце 1", гр. Севлиево е построено през 1963 г.. и към сегашния момент е в експлоатация около 52 години. Сградата няма видими дефекти, недопустими пукнатини и провисвания по конструктивните носещи елементи, като не са установени недопустими слягания на основите. При тези благоприятни констатации за нея, то срокът на експлоатация може да бъде увеличен, като се бъдат изпълнени съответните предписания в следващите точки от доклада за бъдещата ѝ експлоатация

3. Констатации от проучването и обследването

3.1. Инженерно-геоложки условия и фундиране

Съгласно геологичната карта на Република България, Сградата на ОДЗ "Сълнце 1", гр. Севлиево е фундирана предимно върху земна основа с добри физико-механични показатели.

Основите на сградата е изпълнени монолитно, фундаментна гредоскара под колоните, съдейки по запазените за сгради от същия тип документации и огледи на място. Теренът около нея е равнинен. В сградите не са констатирани пукнатини в подовата настилка, таваните или стените.

3.2. Тротоари, вертикална планировка и отводняване на прилежаща терен около строежа

Целия свободен периметър около ОДЗ "Сълнце 1" е покрит с тротоарни плочки и бетонна настилка. Водосточните тръби, отвеждащи покривните води са външни. Състоянието на тези настилки не е в задоволително състояние, понеже те са износени вследствие на дългогодишната експлоатация и на много места са напукани. При валежи прониква вода от терена към сутерена и основите на сградата.

Мерки за отстраняване: Да се ремонтират тротоарните настилки като се дават необходимите наклони за отвеждане на дъждовните води и да се осигури водопръстността им и защитата на сградата.

3.3. Междуетажни конструкции

Междуетажните конструкции на сградата представляват стоманобетонна плоча с дебелина 15см. Развити са стоманобетонни греди, които поемат вертикалните товари от стоманобетонните полета. В пода и таваните на коридорите и помещенията на всички нива не се констатират пукнатини в носещите конструктивни елементи. На втория етаж на таваните има лепна и обрушвания на мазилка причинено от течове. През годините покривното покритие е било частично ремонтирано в участъците с появили се течове. Въпреки това все още има течове. Някои от улуците и водосточните тръби са износени от дългата експлоатация.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривното покритие /керемидите/ и ако има повредени дървени елементи същите да бъдат ремонтирани. Да се подменят повредените и износени улуци и водосточни тръби.

3.4. Колони

В сградата няма стоманобетонни колони, понеже вертикалните и хоризонталните товари се поемат от тухлени стени.

3.5. Стени

Стените в сградата са тухлени. Дебелината на тухлените стени варира 38 см, 25 см и 12 см. Всички фасадни стени са с дебелина 38 см, част от вътрешните преградни стени са дебели 25 см и 12 см. Стените на сградата са покрити с мазилка. По фасадата на някои места е констатирана паднала или подкожушена мазилка. Цокъльт на сградата е покрит с мита бучарда отвън, която не е в добро състояние. На много места тя е напукана и подкожушена. Бяха констатирани следи по стените от течове от покривите.

Мерки за отстраняване: Изкърпване на варовата фасадна мазилка там където липсва или е подкожушена, Възстановяване на цокъла с мита бучарда, там където тя е силно повредена, липсваща или подкожушена. При санирането трябва фасадните стени да бъдат топлоизолирани и защитени със съответните слоеве основи и мазилки.

3.6. Покривна конструкция

Покривът на сградата е скатен с дървена носеща конструкция над таванските стоманобетонни. Покривното покритие от керамични керемиди е частично компрометирано от атмосферните условия, което е довело до течове в помещението на някои места. Въпреки частичните ремонти проблемите с течовете от покрива не са решени. Някои от улуците и водосточните тръби са износени или повредени от дългата експлоатация.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривното покритие и ако има повредени дървени елементи същите да бъдат ремонтирани. Да се подменят повредените и износени улуци и водосточни тръби.

3.7. Контролни проверки за класа по якост на натиск на бетона

3.7.1. Постановка на безразрушителното определяне на вероятната якост на натиск на бетона

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип "Digi-Schmidt" съгласно изискванията на БДС EN 13791/NA „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока“. Опитните точки за безразрушителното изпитване са избрани от достъпните зони, където повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектриран. Изпитванията са извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с площ 100-150 см², като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара и са измерени съответно толкова отскока. Средноаритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци (K_m) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който е отчетена средна вероятна якост на натиск - цилиндрична ($f_{m(10)cyl,is}$) и кубова ($f_{m(10)cube,is}$) в момента на изпитване. Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на средната вероятна якост на натиск с коефициент за съгласуване $K=0,60$.

3.7.2. Конкретна проверка за класа по якост на натиск на бетона

Проведени са безразрушителни изпитвания със склерометър "Digi-Schmidt" в избрани точки от стоманобетонната конструкция на сградата. В приложената документация относно безразрушителното изпитване, класът на бетона на стоманобетонната конструкция на двете тела на ОДЗ "Сълнце 1", гр. Севлиево е определен C12/15 (B15), а армировката на стремената е стомана клас Ст. А-I с R=225MPa в ДОКЛАД за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики на: ОДЗ "Сълнце 1" гр. Севлиево

гр. София 1233, СОр-н "Сердика", ул."Люти брод" №3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com
стоманобетонните греди, а на надлъжната армировка на гредите е клас Ст.-III с R=375MPa.
Резултатите от якостните изследвания по безразрушителен метод са приложени към този доклад.

3.8.Извършвани преустройства в конструкцията на сградата

Преустройства на конструктивни елементи в досегашния експлоатационен период сградата на ОДЗ "Сълнце 1", гр. Севлиево не са извършвани.

3.9.Водопроводна и канализационна инсталация

Сградата на детската градина представлява двуетажен корпус със сутерен .

Сградната водопроводна инсталация е с долно разпределение и вертикални клонове.

На всички вертикални клонове са монтирани спирални кранове с изпускател за източване в случай на авария. Етажната водопроводна инсталация е монтирана скрито и открито.

Санитарните помещения, обслужващи детските групи се нуждаят от ремонт - смяна на тръбите за студена и топла вода, както и нови тоалетни чинии и мивки.

Санитарните прибори трябва да бъдат с размери, отговарящи на изискванията за детскимирадини, както и височините на монтирането им. На батериите за тоалетните мивки, обслужващи дъщерата задължително е да се монтират терморегулатори, които да осигуряват температура на подаваната вода до 370C. Топлата вода се осигурява от котела, като допълнително има монтирани ел. бойлери в санитарните възли.

В помещенията на обслужващия персонал както санитарните прибори, така и тръбите трябва да бъдат подменени, има много течове. Под мивките в кухнята трябва да се монтират мазникоуловители, за да се ограничи възможността от запушване на канализацията.

Водопроводната инсталация, която е изпълнена с поцинковани тръби, подлежи на цялостна подмяна.

Обектът е оборудван с нормативно изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения съоръжения и инсталации, но не са поставени съгласно изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г.

За външното водоснабдяване за пожарогасене е осигурен съществуващ уличен ПХ70/80 на по-малко от 80м от обекта, съгласно Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Сградната канализация за отпадни води е смесена. Вертикалните клонове са изпълнени с чугунени и PVC тръби. Отводняването на мивките и тоалетните чинии е изпълнено с PVC тръби. Тръбите не са в добро състояние и се нуждаят от промяна. На места липсва клозетни казанчета, а за промиването им е пригодено чрез връзка от водопровода със СК.

Отводняването на покрива е осъществено чрез външи поцинковани тръби Ø 100, които също се нуждаят от ремонт и подмяна.

2.Анализ и мерки за поддържане

Спазени са минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК инсталациите с козметични ремонти.

Изградена е сградна противопожарна инсталация, съгласно Наредба №Iз – 1971 за строително – технически правила и норми.

Мерки за поддържане:

Необходимо е цялостен ремонт на водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби.

ар. София 1233, СОр-н “Сердика”, ул. “Люти брод” №3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com

Необходима е пълна подмяна на санитарните прибори - тоалетни мивки и клозети в санитарните възли, както при детските групи, така и в помещенията на обслужващия персонал.

В кухненските помещения е необходимо монтирането на мазниноуловители под мивките, за да се предпази канализацията от запушване.

В съответствие с Наредба № 3/2007г. На МЗ за здравните изискавания към детските градини и изискванията за достъпна среда е необходимо да се обособи тоалетна за инвалиди.

Организацията и провеждането на техническата експлоатация и поддръжка на ВиК съоръжения, инсталации и прибори в техническа изправност и тяхната рационална и безопасна експлоатация да се извърши при стриктно спазване на изискванията на действащата нормативна уредба отнасяща се за този вид дейности.

3.11. Електрическа инсталация

Сградата е строена през 1963г. и електро инсталациите са изпълнени съгласно действащите в момента на строителство нормативи.

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

Главното разпределително табло (ГРТ) на сградата е метално, за монтаж на стена. От ГРТ по радиална схема са захранени разпределителни ел.табла - по една за всяка група, табло котелно и таблото на кухненския блок. Таблатата за котелното и кухненският блок са метални, стоящи за монтаж на стена, а тези обслужващи групите - тип „апартаментно“. Общото състояние на разпределителните ел. табла в сградата е сравнително добро. Предпазителите са витлови за отделните токови кръгове. Таблатата отговаря на изискванията на Нормативната уредба за периода преди влизането в сила на новата Наредба за УЕУЕЛ. Системата на заземяване - TN-C.

Електромерът, отчитащ потребената електроенергия в сградата е монтиран на железобетонен стълб, от Енергоразпределителното дружество.

Препоръчителен е ремонт(подмяна) на електрическите разпределителни табла за провеждането им в вид съобразен със съвременните изисквания за електробезопасност. ГРТ да се заземи посредством поцинкована шина, изведена навън и свързана към комплект заземители. Заземяването на етажните РТ да се изпълни посредством допълнителен (трети или пети) на захранващия им кабел. В новите табла да се обособят денонощни шини, захранващи дежурно и евакуационно осветление.

Нафтованият котел е заменен с газов. Подменена е по голямата част от оборудването, както и таблото за управление. Осигурени са газанализатор и вентилатори, работещи в авариен режим. Запазени са старите циркулационни помпи, които се пускат от старото ел.табло за управление, монтирано в помещението за газовият котел. Таблото е с изпочупени кнопки за управление, степента му на защита не отговаря на изискванията. Липсва заземителен контур в котелното.

Препоръчителено е демонтажа на старото табло, подмяната му с ново и изнасянето му извън помещението на газовият котел. Да се изпълни заземителен контур в котелното и към него да се свържат всички съоръжения

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Вътрешното осветление обхваща осветителните тела, монтирани в спални, занимални, коридори, сервизни помещения и т.н. Използваната система е от типа “общо, директно осветление”, с осветителни тела монтирани предимно на тавана, но има и със стенен монтаж. Осветлението е изпълнено основно с пендили и полилей с л.н.ж. Единствено в занималните и методичните кабинети

ар. София 1233, СО-р-н "Сердика", ул. "Люти брод" №3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com
осветлението е решено с луминесцентни лампи, което едно по-съвременно решение за осветление с по-добри качествени и количествени показатели. С луминесцентно осветление е решено и осветлението в работните помещения на кухненският блок. Лум.осветителни тела са окомплектовани с конвенционална пусково-регулираща апаратура, като светлинният поток на някой от осветителните тела пулсира и има непрекъснат „брум”.

Евакуационните осв.тела са окомплектовани с автономен източник на енергия и са предвидени за монтаж на височина 1,80м, по пътя на евакуация и над вратите „изход”.

Захранващите линии за осветителните тела са изпълнени с двупроводни линии, положени в тръби скрито под мазилка.

Препоръчва се подмяната на всички съществуващи осветителни тела с LED осветители. Същите водят до намаляване на ел.потреблението и постигат по-голям зрителен комфорт в помещенията обитавани от деца. За спалните помещения препоръчителната цветна температура е 3000K, а за останалите помещения -4000K. В помощните и сервизни помещения осветителните тела с л.н.ж. да се заменят с влагозащитени луминесцентни осв.тела, с лампи T5 и с ЕПР. Осветителните тела за кухнята, пералнята и физкултурният салон да са окомплектовани с плексигласови капаци, а останалите с метална двойнопараболоична решетка. Необходимо условие обаче е да се монтират на мястото на съществуващите осветителни тела. Управлението на осветителните тела, монтирани на козирките над входните врати да се изпълни от фотосензори, монтирани на фасадата на сградата.

При извършване на ремонтни дейности да се поднови съществуващата инсталация с трипроводна.

СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

След направения оглед се констатира, че състоянието на ел.инсталацията, не отговаря на сега действащата нормативна база. Инсталацията е изпълнена с дву и четирипроводни линии, съответно за monoфазните и трифазните консуматори. Основно защитно мероприятие е защитното зануляване. При опроводяването и монтажа на електрооборудването са спазени изискванията на нормативните документи към датата на построяването на сградата.

Инсталацията е, положена скрито под мазилка. Част от инсталацията- на топлата кухня и котелното е положена външно в тръби и по скоби. Осигурени са въздушни пускатели в близост до помощните ел.консуматори и локални вентилатори. Кухненските платформи са окомплектовани с табла управление, комплексна доставка със съоръженията.

Контактите са монтирани на височината заложена в действащата нормативна уредба. Всички контакти са тип „шуко“ със занулена клема. Бойлерите са захранени на „твърда връзка“.

При извършване на ремонтни дейности да се поднови съществуващата инсталация с трипроводна. В РТ за всички контактни излази, съгласно чл. 1796 от НУЕУ ЕЛ да се предвиди защитен прекъсвач, задействащ на минимален ток 30 mA.Контактите монтирани в спалните помещения и занималните да се окомплектоват с предпазни капачки, или да се предвидят контакти с предпазни прегради автоматично затварящи се след изтеглянето на щепсела. Всички контакти са тип „шуко“ със заземителна клема. Бойлерите да се захранят през бойлерни табла, монтирани извън помещенията.

МЪЛНЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Мълнезащитната инсталация на сградата е във видимо добро състояние. Необходимо е нейното замерване, проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

3.12. ОВ инсталация

Отоплението на сградата е на газ.

Нафтовият котел е заменен с газов. Подменена е по голямата част от оборудването, както и таблото за управление. Осигурени са газанализатор и вентилатори, работещи в аварийен режим. Запазени са старите циркулационни помпи, които се пускат от старото ел.табло за управление, монтирано в помещението за газовият котел. Таблото е с изпочупени кнопки за управление, степента му на защита не отговаря на изискванията. Липсва заземителен контур в котелното.

В помещението са монтирани радиатори, които са от различен тип и са за подмяна.

Сградата, за да отговаря на новите енергийни изисквания, трябва да се положи топлоизолация на външните ограждащи елементи и да се подмени дограмата.

Новите материали да отговарят на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

4.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

Съгласно НТПС-05/06 [6], за изготвяне на Технически паспорт на строеж, е необходимо в Конструктивното обследване да се даде оценка за техническото му състояние и сейзмичната му осигуреност.

4.1.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

При проучването на сейзмичните норми НПССЗР-87 [7], актуални при проектирането и построяването на сградата, е установено, че същата отговаря напълно на основните техни изисквания.

Следователно проектирането и строителството на ОДЗ "Сълънце 1", гр. Севлиево е извършвано по правилата на актуалните към този момент сейзмични норми.

При направените контролни оразмерявания, може да се направи извод, че сградата отговаря на нормите за проектиране, валидни към момента на изграждането ѝ. Тя може да има положителна сейзмична оценка.

Сградата на ОДЗ "Сълънце 1", гр. Севлиево отговаря на нормите за проектиране, действащи по време на въвеждането ѝ в експлоатация. Носещата способност и коравината ѝ, включително сейзмичната осигуреност, са в съответствие с изискванията на [7], [9] и [11]. Не са забелязани пукнатини и обрушвания по стоманобетонни елементи. Не са констатирани вероятни сляганията на земната основа. В досегашния експлоатационен период на конструкцията на сградата не са извършвани промени, свързани с нарушаване на проектната ѝ носеща способност и коравина. Съгласно [7] при проектиране на сградата, не е осигурявана дуктилност на стоманобетонните елементи.

Въз основа на направените изводи **ОДЗ "Сълънце 1", гр. Севлиево получава положителна административна оценка за сейзмичната си осигуреност**, съгласно чл. 6 (2) и (3) от [3].

Имайки предвид липсата на дуктилност, липсата на съвременно конструиране на армировката, може да се препоръча за по-нататъшна нормосъобразна експлоатация на ОДЗ "Сълънце 1", гр. Севлиево в условията на [2], [3] и [8] да се извърши укрепване на конструкцията чрез повишаване на коравината, носещата способност и дуктилността на голямо количество налични стоманобетонни елементи.

За целта е необходимо да бъде изгoten конструктивен работен проект, предхождан от разкриване и оглед на фундаменти, за по-точно решение относно фундирането при проектирането на реконструкцията.

4.3. Обследване по част „Пожарна безопасност“

Целта на обследването е установяване противопожарната осигуреност на строежа и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ, а именно:

1. Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
2. Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

I. КОНСТАТАЦИИ:

Функционално предназначение и обемно-планировъчни показатели:

1. Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № 1з-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл. 1 - класът по функционална пожарна опасност на строежа е Ф1, подклас Ф1.1.

2. Степен на огнеустойчивост на строежа, съгласно табл. 4 от Наредба № 1з-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е III (трета).

Строежът е от втора степен на огнеустойчивост.

3. По състоянието на архитектурно-строителната част.

Сградата на ЦДГ "Сълънце 1" се намира в гр.Севлиево, обл.Габрово, като е разположена в УПИ с идентификатор 65927.501.4514 – с площ 4470м², детска ясла, и представлява:

Самостоятелна монолитна сграда от III-ра степен на огнеустойчивост (ОУ) със застроена площ 469,53м² – на 2 надземни етажа със сутерен, РЗП 1408,59м², ЗО 3991,00м³ и височина 8,50м, строена 1962г.-1963г., с разрешение за строеж – не е предоставено; акт 16 – не е предоставен. Основни ремонти до момента не са извършвани, а само частични козметични.

Разпределенията по етажите са следните:

Сутерен на кота -2,70м, ЗП 469,53м² – котелно помещение, намиращо се под кухнята и частично под път за евакуация (коридор), 2бр. офиси за огњар, склад, коридор със складирани горими материали (както и в котелното). Котелното има вход отвън и към стълбище, което води към първи етаж (кота +0,00м) и не е защитено на входа със самозатваряща се врата с ОУ EI 60. В котелното има един водогреен котел, работещ с природен газ, захранен от уличен газопровод, оборудван с горелка на природен газ. От улицата е изграден газопровод, преминаващ през помещения (бойлерно и др.) и навлизаш в котелното, като захранва горелка, монтирана към водогрейния котел. Ел. таблота и ТСА за управление и контрол на съораженията, работещи с природен газ са метални с клас по реакция на огън A1 и с необходимата степен на защита (взрывозащитени). Монтирана е изискаваща се аварийна вентилация. Изградена е газсигнализационна система за контрол при изтичане на природен газ, която има две нива на сработване – при 10% от долната граница на взривяемост на концентрация на природен газ, сигнализатора изключва автоматично ел. захранването с изключение на аварийната вентилация и аварийното осветление; при 20% се прекратява подаването на газ към котелното и подава светлинен и звуков сигнал. Запазени са съществуващите циркулационни помпи, захранвани от ел. табла, които не са с необходимата степен на защита за котелно помещение, работещо на природен газ, съгласно Раздел VI, група трета „Експлозивна опасност“ от Наредба № 1з-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Не са демонтирани резервоарите и тръбопроводите за нафта. Нарушена е IP защитата на осветителните тела в помещенията. Няма заземителен контур. На кота -4,00м има помещение под котелното, в което се намират горими материали, неизползвани поради наводнения от спукана канализационна тръба.

Първи етаж на кота +0,00м – 2 групи деца в помещения, разположени огледално спрямо естествено осветено стълбище, обслужващо двата етажа и сутерена: Първа група – 21 деца – гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), столова, кухненски офис, складове, умивалня за деца, WC. Втора група – 18 деца – гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), кухненски офис, складове, умивалня за деца, WC.

Втори етаж на кота +3,30м – 2 групи деца: Трета група – 22 деца – гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), столова, кухненски офис, стая за персонала, складове, умивалня за деца и WC. Четвърта група – 19 деца – гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), столова, кухненски офис, стая за персонала, складове, умивалня за деца и WC.

Вратите на помещенията (за повече от 15 души) се отварят по посока, обратна на евакуацията, с което са нарушени изискванията на Наредба № I-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Сградата разполага с три стълбища, естествено осветени, обслужващи двата етажа с един краен евакуационен изход навън. От първия етаж има общо 4бр. евакуационни изходи.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна скелетна, състояща се от единични фундаменти, колони, рамки и хоризонтални прегради (плочи). Ограждащите и вътрешните стени са тухлени с дебелина 1/2 и 1 тухла (12см и 25см) и с двустранно нанесена варова мазилка. Покривната конструкция е скатна, дървена, покрита с керемиди, лежаща върху стоманобетонна плоча с неизползваемо подпокривно пространство, която покривна конструкция вследствие на атмосферните условия (дъжд, замръзване и др.) в голяма степен е разрушена и не изпълнява предназначението си (има течове от вода в помещенията на сградата).

Общата застроена площ на сградата е 469,53м² – отговаря на изискванията на Наредба № I-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Таблица за сравняване на действителните с нормативно изискващите се технически характеристики на основните строителни конструкции и елементи и минимален клас по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи на строежа.

№	технически характеристики	нормативно изискване Наредба № I-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.)	фактическо състояние	съответствие с нормативните изисквания
1	Граница на огнеустойчивост на колони и рамки	R 150	R 180	съответства
2	Граница на огнеустойчивост външни и вътрешни носещи стени	REI 150	REI 150	съответства
3	Граница на огнеустойчивост Външни и вътрешни неносещи стени	REI 30	REI 120	съответства
4	Граница на огнеустойчивост Стени отделящи пътища за евакуация	EI 60	EI 120	съответства

гр. София 1233, СО-р-н "Сердика", ул."Люти брод" N:3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com

	<i>Граница на огнеустойчивост</i>			
5	Междуетажни преградни конструкции/плочи/	REI 90	REI 120	съответства
6	<i>Граница на огнеустойчивост на покривната конструкция</i>	REI 120	REI 120	съответства
7	<i>Минимален клас по реакция на огън на строителните продукти за конструктивните елементи</i>	A1	A1	съответства
8	<i>Степен на огнеустойчивост на строежа</i>	III степен	III степен	съответства
9	<i>Площ на пожарния сектор в надземните нива</i>	чл.13(1), табл. 4 до 1200 кв.м.	по-малко от 1200 кв. м.	съответства

Изводи: - Границата на огнеустойчивост на конструктивните елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти от които са изработени конструктивните елементи отнасят строежа към трета степен на огнеустойчивост.

- Степента на огнеустойчивост, етажността, застроената площ и класа на функционална пожарна опасност на строежа удоволетворяват изискванията на Таблица 3 и на Таблица 4 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

4. По условията за своевременна и безпрепятствена евакуация и защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

За евакуация от сградата на пребиваващите в момента 80 дюца (с капацитет 85 дюца) и 19 души персонал на едносменен режим са осигурени 4бр. крайни евакуационни изходи, водещи директно навън, с отварящи се по посока на евакуацията врати. Евакуацията се осъществява по коридори и фоайета към 3бр. стълбища, обслужващи етажите.

№	технически характеристики	нормативно изискване	фактическо състояние	съответствие с нормативните изисквания
	Крайни евакуационни изходи	чл.37 чл.41-три	четири	съответства
	евакуационно осветление	чл.55 изиска се	монтирано е, но не е достатъчно	Не съответства
	дължина на евакуационни пътища	чл.44 до 20 м.	до 20 м.	съответства

За външното водоснабдяване за пожарогасене е осигурен съществуващ уличен ПХ70/80 на по-малко от 80м от обекта, съгласно Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Не са извършвани основни ремонти на водопроводната инсталация, само частични. Същата е амортизирана и не изпълнява ефективно функцията си.

По фасадите на детската ясла няма положена топлоизолация. Дограмата е дървена на 3 от 4-те фасади на сградата.

По състоянието на противопожарната автоматика - в обекта няма изградена ПИИ, както и техническо средство за известяване на възникнал пожар, с което са нарушени изискванията на Наредба № 13-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

По състоянието на електрическите уредби и ел. инсталации:

Главното разпределително табло (ГРТ) на сградата е метално, за монтаж на стена. От ГРТ по радиална схема са захранени разпределителни ел.табла - по една за всяка група, табло котелно и таблото на кухненския блок. Таблатата за котелното и кухненският блок са метални, стоящи за монтаж на стена, а тези обслужващи групите - тип „апартаментно“. Общото състояние на разпределителните ел. табла в сградата е сравнително добро. Предпазителите са витлови за отделните токови кръгове. Системата на заземяване - TN-C.

Електромерът, отчитащ потребената електроенергия в сградата е монтиран на железобетонен стълб, от Енергоразпределителното дружество.

Нафтованият котел е заменен с газов. Подменена е по голямата част от оборудването, както и таблото за управление. Осигурени са газанализатор и вентилатори, работещи в аварийен режим. Запазени са старите циркулационни помпи, които се пускат от старото ел.табло за управление, монтирано в помещението за газовият котел. Таблото е с изпочупени клонки за управление, степента му на защита не отговаря на изискванията. Липсва заземителен контур в котелното.

Вътрешното осветление обхваща осветителните тела, монтирани в спални, занимални, коридори, сервизни помещения и т.н. Използваната система е от типа “общо, директно осветление”, с осветителни тела монтирани предимно на тавана, но има и със стенен монтаж. Осветлението е изпълнено основно с пендили и полилей с л.н.ж. Единствено в занималните и методичните кабинети осветлението е решено с луминесцентни лампи, което едно по-съвременно решение за осветление с подобри качествени и количествени показатели. С луменисцентно осветление е решено и осветлението в работните помещения на кухненският блок. Лум.осветителни тела са окомплектовани с конвенционална пусково-регулираща апаратура, като светлинният поток на някой от осветителните тела пулсира и има непрекъснат „брум“.

Евакуационните осв.тела са окомплектовани с автономен източник на енергия и са предвидени за монтаж на височина 1,80m, по пътя на евакуация и над вратите „изход“.

Захранващите линии за осветителните тела са изпълнени с двупроводни линии, положени в тръби скрито под мазилка.

След направения оглед се констатира, че състоянието на ел.инсталацията, не отговаря на сега действащата нормативна база. Инсталацията е изпълнена с дву и четирипроводни линии, съответно за monoфазните и трифазните консуматори. Основно защитно мероприятие е защитното зануляване. Инсталацията е, положена скрито под мазилка. Част от инсталацията- на топлата кухня и котелното е положена външно в тръби и по скоби. Осигурени са въздушни пускатели в близост до по- мощните ел.консуматори и локални вентилатори. Кухненските платформи са окомплектовани с табла управление, комплексна доставка със съоръженията.

Контактите са монтирани на височината заложена в действащата нормативна уредба. Всички контакти са тип „шуко“ със занулена клема. Бойлерите са захранени на „твърда връзка“.

Мълнезащитната инсталация на сградата е във видимо добро състояние.

Осветителните тела не навсякъде са подбрани съобразно предназначението на помещението, с което са нарушени изискванията за IP защита, изискваща се от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Осигурени са лепенки, указващи посоката при евакуация, които са недостатъчни. При експлоатацията частично са подменени със светещи табели, с вградена акумулаторна батерия, които не обхващат цялата сграда.

5. По състоянието на пътищата за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

Осигурен е достъп до площадка 12,50/15 м. за разполагане на автомеханична стълба.

За противопожарни цели могат да бъдат използвани всички пътища обслужващи обекта които са с широчина най-малко 3,50 м. и с трайна настилка.

6. По създадена организация и спазване на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

В обекта има създадена и утвърдена организация за осигуряване на пожарна безопасност. Извършват се обучение и инструктаж по ПБ на децата и персонала. Проиграва се плана за действие при пожар и плана за евакуация. Поставени са на видни места схеми за евакуация при пожар, които не са достатъчни. Обектът е оборудван с нормативно изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения съоръжения и инсталации, но не са поставени съгласно изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г.

Не са обозначени със знаци съгласно Наредба РД-07/8 от 2008 г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, противопожарните съоръжения, евакуационните пътища и изходи както и местата без директна видимост към евакуационните изходи съгласно изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Входовете на помещенията от подкласове Ф5.1 и Ф5.2 не са обозначени със знаци, указващи категория по пожарна опасност, местата от група „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозиена опасност“ съгласно изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Помещения от сградата, предназначени за други цели се съхраняват горими вещества и материали в разрез с изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г.

Констатирани несъответствия с нормативните изисквания на Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.):

Вратите на помещенията в сградата за едновременно пребиваващи, повече от 15 души, не се отварят по посока на евакуация, съгласно чл.43(1) от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Няма изградена ГПИИ, съгласно прил.1 от чл.3, ал.1, т.2, т.3 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) във връзка с чл.14(2),т.1 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г.

Не е изградено техническо средство за известяване на възникнал пожар, съгласно чл.56 (1),т.2 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г.

Котелното помещение се намира под кухнята и частично под път за евакуация (коридор), с което е нарушен чл.57(1),т.1 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г.

Констатирани несъответствия с изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Не са обозначени със знаци, съгласно чл.11 на Наредба РД-07/8 от 2008 г.за минималните

ар. София 1233, СО р-н "Сердика", ул. "Люти брод" №:3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com
изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, противопожарните съоръжения, евакуационните пътища и изходи както и местата без директна видимост към евакуационните изходи съгласно изискванията на чл.11(5).1 на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Входовете на помещенията от подкласове Ф5.1 и Ф5.2 не са обозначени със знаци, указващи категория по пожарна опасност, местата от група „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ съгласно изискванията на чл.24(1) на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Помещения от сградата, предназначени за други цели се съхраняват горими вещества и материали в разрез с изискванията на чл.34(1).1 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г.

Не е създадена възможност за изключване на ел.напрежение след приключване на работния ден, като денонощните консуматори са на отделен токов кръг в сградата – нарушен чл.36 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г.

В главното и етажни ел.табла се използват нестандартни (подсилен предпазител) в нарушение на чл.37,т.1 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г.

Осветителните тела не навсякъде са подбрани съобразно предназначението на помещението, с което са нарушени изискванията за IP защита, изискваща се от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) и чл.37.3 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г.

Допълнително положените проводници за ел.инсталации в сградата са в нарушение на изискванията на гл.12 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) и чл.37.4 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г.

Оценка за състоянието на пожарната безопасност:

Сградата на ЦДГ частично отговаря на противопожарните изисквания. Основните несъответствия са в неосигуряването на условия за успешна евакуация на пребиваващите деца и персонал, пожароизвестяване и оповестяване.

II. ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ

за подобряване на противопожарната осигуреност на строежа и привеждането му в съответствие с изискванията на Наредба IZ-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е необходимо да се извърши следното:

1. Да се монтира автоматична пожароизвестителна инсталация охраняваща всички помещения без санитарно-хигиенните съгласно прил.1 от чл.3, ал.1 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

2. Да се монтира евакуационно осветление за създаване на необходимата видимост по пътищата за евакуация и за маркиране на изходите за безопасно напускане на сградите при пожар и изключване на работното осветление, съгласно чл.55 от Наредба IZ-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Вратите на помещенията в сградата за едновременно пребиваващи повече от 15 души не се отварят по посока на евакуация, съгласно чл.43(1) от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

4. Да се изгради техническо средство за известяване на възникнал пожар, съгласно чл.56 (1),т.2 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г.

5. Ел. таблата, захранващи съществуващите циркулационни помпи, трябва да отговарят на Раздел VI, група трета „Експлозивна опасност“ от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

6. Да се изгради заземителен контур на съоръженията в котелното помещение.

Основните препоръки съдържат в себе си отстраняване на констатираните конкретни нарушения на Наредба № 13-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

4.4. Обследване по част „Хигиенно-санитарен контрол“

Установяване на фактическото състояние на основните технически характеристики на обследвания обект, свързани с чл. 169, ал. 1, т. 3, 5 и 6 от ЗУТ, и съответствува им с изискванията на нормативната уредба.

Обследването на сградата е извършено на следните етапи: а/ преглед на наличната документация; б/ оглед на сградата; в/ оценка, препоръки и заключение.

При прегледа на наличната документация се установи следното:

Възложителят не е предоставил разрешение за строеж и Акт № 16. Извършени са измервания на следните параметри – микроклимат /температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха/, и осветеност от Орган за контрол от вид „С“ при „Медико“ ЕООД, гр. Севлиево. Видно от предоставените протоколи и сертификати, микроклиматът и осветеността съответстват на изискванията на нормативната уредба, респективно БДС 14776-1987 г. и Наредба № 49/ДВ бр.7 от 1976 г., както и Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012г., изм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., и Наредба № 26/18.11.2008 г. за дейността и устройството на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях.

При огледа на сградата се установи следното:

Сграда 1 на ОДЗ „Сънце“ е разположена в УПИ с идентификатор 65927.501.4514 – детска ясла, с площ 4470 м², в гр. Севлиево, ул. „Ненко Илиев“ № 1 и се състои от два надземни етажа със сутерен, със застроена площ 469,53 м², РЗП 1408,59 м², ЗО 3991,00 м³, и височина 8,50 м. По данни на възложителя, същата е построена през 1962 г. – 1963 г. и е в непрекъсната експлоатация от около 52 години. Всеки делничен ден в сградата на детската градина пребивават 80 деца и 19 души педагогически и обслужващ персонал на едносменен режим.

Сградата има следното разпределение: **сутерен** на кота -2,70 м – котелно помещение, намиращо се под кухнята, и частично под коридор, 2 броя помещения за огньар, склад, коридор със складирани горими материали. Котелното има вход отвън и към стълбище, което води към първи етаж. На кота -4,00 м има помещение под котелното, което е наводнено поради спукана канализационна тръба. **Първи етаж** на кота +0,00м – първа група (21 деца) – гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), столова, кухненски офис, складове, умивалня и санитарен възел; втора група (18 деца) – гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), кухненски офис, складове, умивалня и санитарен възел. **Втори етаж** на кота +3,30 м – трета група (22 деца) – гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), столова, кухненски офис, стая за персонала, складове, умивалня и санитарен възел за деца; четвърта група (19 деца) – гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), столова, кухненски офис, стая за персонала, складове, умивалня и санитарен възел; медицински кабинет.

Сградата разполага с три стълбища, естествено осветени, обслужващи двата етажа с един

гр. София 1233, СОФ-н "Сердика", ул. "Люти брод" №3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com
краен евакуационен изход навън.

КОНСТАТАЦИИ

Конструкцията на сградата е монолитна, ограждащите и вътрешните стени са тухлени с дебелина 1/2 и 1 тухла (12см и 25см), с двустранно нанесена варова мазилка. Покривната конструкция е скатна, дървена, покрита с керемиди, лежаща върху стоманобетонна плоча с неизползваемо подпокривно пространство. Поради нарушеното покритие (счупени и разместени керемиди) и вследствие на влиянието на атмосферните условия (дъжд, замръзване и др.) същата е не изпълнява предназначението си, поради което има течове в помещенията на сградата.

По фасадите на сградата няма положена топлоизолация, а дограмата е дървена на 3 от 4-те фасади. Не са извършвани основни ремонти на водопроводната инсталация, а само частични. Същата е амортизирана и не изпълнява ефективно функцията си. Осветлението е смесено – посредством осветителни тела с нажежаема жичка и луминисцентни осветителни тела.

Няма осигурен достъп за хора с увреждания съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания. Медицинският кабинет е действащ, обслужван от медицинска сестра и оборудван с необходимите медикаменти, инструментариум и превързочни материали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

След извършения оглед на Сграда 1 на ОДЗ „Сълнце“, разположена в УПИ с идентификатор 65927.501.4514 – детска ясла, с площ 4470 м², в гр. Севлиево, ул. „Ненко Илиев“ № 1, и запознаване с наличната документация, може да се каже следното:

1. Тъй като сградата, обект на обследване, е проектирана и построена преди влизането на новите нормативни изисквания за изграждане на достъпна архитектурна среда, вкл. за хора в неравностойно положение, няма осигурен достъп по смисъла на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания;
2. Следва да се осигури достъп за хора с увреждания посредством рампа на главния вход.
3. Помещенията в сградата отговарят на изискванията на Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини;
4. Следва да се извършат измервания на микроклиматичните параметри – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха – през студен период с цел установяване съответствието им с нормативните изисквания.
5. Необходим е ремонт на покривната конструкция с цел прекратяване на замърсяването и течовете в сградата;
6. В сградата няма източници на наднормен шум, както и такива за замърсяване на околната среда.

5. Предложения за мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на на ОДЗ "Сълнце 1"гр.Севлиево

Предлаганите конструктивни мероприятия и ремонтни работи са съобразени с характера, вида и причините за проявените повреди в сградите.

5.1. Да се ремонтират тротоарните настилки като се дадат необходимите наклони за отвеждане на дъждовните води и да се осигури водопътността им и защитата на сградата.

5.2. Цялостна подмяна на покривното покритие /керемидите/ и ако има повредени дървени елементи

ад. София 1233, СО бр. "Сердика", ул. "Лютот брод" №3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com
същите да бъдат ремонтирани. Да се подменят повредените и износени улуци и водосточни тръби.

5.3. Изкърпване на варовата фасадна мазилка там където липса или е подкожушена, Възстановяване на цокъла с мита бучарда, там където тя е силно повредена, липсваща или подкожушена. При санирането трябва фасадните стени да бъдат топлоизолирани и защитени със съответните слоеве основи и мазилки.

5.4 Необходимо е цялостен ремонт на водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби. Необходима е пълна подмяна на санитарните прибори - тоалетни мивки и клозети в санитарните възли, както при детските групи, така и в помещенията на обслужващия персонал.

В кухненските помещения е необходимо монтирането на мазниоуловители под мивките, за да се предпази канализацията от запушване.

В съответствие с Наредба № 3/2007г. На МЗ за здравните изисквания към детските градини и изискванията за достъпна среда е необходимо да се обособи тоалетна за инвалиди.

5.5. Препоръчителен е ремонт(подмяна) на електрическите разпределителни табла за превеждането им в вид съобразен със съвременните изисквания за електробезопасност. ГРТ да се заземи посредством поцинкована шина, изведена навън и свързана към комплект заземители. Заземяването на етажните РТ да се изпълни посредством допълнителен (трети или пети) на захранващия им кабел. В новите табла да се обособят денонощици шини, захранващи дежурно и евакуационно осветление.

Препоръчителено е демонтажа на старото табло, подмяната му с ново и изнасянето му извън помещението на газовият котел. Да се изпълни заземителен контур в котелното и към него да се свържат всички съоръжения

Препоръчва се подмяната на всички съществуващи осветителни тела с LED осветители. Същите водят до намаляване на ел.потреблението и постигат по-голям зрителен комфорт в помещенията обитавани от деца. За спалните помещения препоръчителната цветна температура е 3000K, а за останалите помещения -4000K. В помощните и сервизни помещения осветителните тела с л.н.ж. да се заменят с влагозащитени луминесцентни осв.тела, с лампи T5 и с ЕПР. Осветителните тела за кухнята, пералнята и физкултурният салон да са окомплектовани с плексигласови капаци, а останалите с метална двойнопарараболична решетка. Необходимо условие обаче е да се монтират на мястото на съществуващите осветителни тела. Управлението на осветителните тела, монтирани на козирките над входните врати да се изпълни от фотосензори, монтирани на фасадата на сградата.

При извършване на ремонтни дейности да се поднови съществуващата инсталация с трипроводна.

При извършване на ремонтни дейности да се поднови съществуващата инсталация с трипроводна. В РТ за всички контактни излази, съгласно чл. 1796 от НУЕУ ЕЛ да се предвиди защищен прекъсвач, задействащ на минимален ток 30 mA. Контактите монтирани в спалните помещения и занималните да се окомплектоват с предпазни капачки, или да се предвидят контакти с предпазни прегради автоматично затварящи се след изтеглянето на щепсела. Всички контакти са тип "шуко" със заземителна клема. Бойлерите да се захранят през бойлерни табла, монтирани извън помещенията.

5.6. Сградите, за да отговаря на новите енергийни изисквания, трябва да се положи топлоизолация на външните ограждащи елементи и да се подмени дограмата, където не е подменена.

ар. София 1233, СОр-н "Сердика", ул. "Люти брод" №3, ет.1, тел.: (+359 2) 981-36-55, факс: (+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com

Изпълнението на препоръчаните ремонтни работи да се извърши по инвестиционно проектно решение с количествена сметка за СМР.

5.7. Да се монтира автоматична пожароизвестителна инсталация охраняваща всички помещения без санитарно-хигиенните съгласно прил.1 от чл.3, ал.1 от Наредба № Из-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Да се монтира евакуационно осветление за създаване на необходимата видимост по пътищата за евакуация и за маркиране на изходите за безопасно напускане на сградите при пожар и изключване на работното осветление, съгласно чл.55 от Наредба Из-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Вратите на помещенията в сградата за едновременно пребиваващи повече от 15 души не се отварят по посока на евакуация, съгласно чл.43(1) от Наредба № Из-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Да се изгради техническо средство за известяване на възникнал пожар, съгласно чл.56 (1),т.2 от Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г.

Ел. таблата, захранващи съществуващите циркулационни помпи, трябва да отговарят на Раздел VI, група трета „Експлозиена опасност“ от Наредба № Из-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Да се изгради заземителен контур на съоръженията в котелното помещение.

5.8. Да се осигури достъп за хора с увреждания посредством рампа на главния вход. Да се обособи санитарен възел и помещение с душ за персонала; да се извършат измервания на микроклиматичните параметри – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха – през топъл период с цел установяване съответствието им с нормативните изисквания.

Необходим е ремонт на покривната конструкция с цел прекратяване на замърсяването и течовете в сградата;

5.9. Имайки предвид липсата на дуктилност и на стоманобетонни колони, може да се препоръча за по-нататъшна нормосъобразна експлоатация на ОДЗ "Сълнце 1", гр.Севлиево в условията на (НОПКСВ-03/05), (НПССЗР-02/12) и Конструктивна система Еврокодове да се извърши укрепване на конструкцията чрез повишаване на коравината, носещата способност и дуктилността на голямо количество налични конструктивни елементи.

За целта е необходимо да бъде изгoten конструктивен работен проект, предхождан от разкриване и оглед на фундаменти, за по-точно решение относно фундирането при проектирането на реконструкцията.

6. Заключение

В резултат на проведеното Обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на сградата на **ОДЗ "Сълнце 1", гр. Севлиево**, същата получават **положителна оценка за сейзмична си осигуреност**, съгласно чл.6 (2) и (3) от НПССЗР-02/12 [3].

Приложения:

Приложение №1: Заснемания на комплекса сгради

Приложение №2: Резултати от изпитвания за установяване на якостта на натиск на бетона

Приложение №3: Входни данни и резултати от обследването на ОДЗ "Радост 1" при сейзмични въздействия с програмата TOWER за статичен и динамичен анализ.

Използвана литература:

- [1] Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- [2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);
- [3] Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012г. (НПССЗР-02/12);
- [4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и допълнения, 2008г. (НПБСК-88)
- [5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03);
- [6] Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите, 2006г. (НТПС-05/06);
- [7] Правилник за проектиране и строеж на сгради и инженерни съоръжения в земетръсни райони на България, 1947г. (ППССИЗРБ-47);
- [8] История на българските норми за сейзмично изследване на конструкциите и преход към конструктивна система Еврокодове, Н.Игнатиев, П.Сотиров, 2012г.
- [9] Правилник за натоварванията на сгради, 1950г. (ПНС-50);
- [10] Наредба № Iz-1971/2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 2009г. (НСТПНОБП-09)
- [11] Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1957г.(ППБСК-57);

Специалисти, изготвили доклада:

Á Á Á Á Á

1. част “Архитектура” Тодорка Вълева

2. част “Конструкции” инж. Кънчо Сто

3. част “Електро” инж. Ваня Геор

4. част “ВиК” инж. Стефанки

5. част „ОВ” инж. Искра Дим

6. част “Хигиенно-санитарен контрол” д-р Марияна Ге

7. част “Пожарна и Аварийна
Безопасност” инж. Ангел Ми.

Управител :

/инж.К:

ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Слънце 1"

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ЗАСНЕМАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Севлиево



Съгласували:

Съгласували:

част „Конструкции“

/инж. К

част „В и К“

/инж. С

част „OB“

/инж. І

част „Електро“

/инж. І

(инж. Кънчо Паскалев)

Възложител:

()

ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Слънце 1"

ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -
ОП 5-ОДЗ"Слънце1"

ОПИС НА ЧЕРТЕЖИТЕ - ОДЗ"Слънце1"

1	<i>Разпределение сутерен</i>	<i>M 1: 50</i>
2	<i>Разпределение първи етаж</i>	<i>M 1: 50</i>
3	<i>Разпределение втори етаж</i>	<i>M 1: 50</i>
4	<i>План покрив</i>	<i>M 1: 50</i>
5	<i>Разрез A-A</i>	<i>M 1: 100</i>
6	<i>Фасади север и юг</i>	<i>M 1: 100</i>
7	<i>Фасада изток</i>	<i>M 1: 100</i>
8	<i>Фасада запад</i>	<i>M 1: 100</i>

ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -
ОП 5-ОДЗ"Слънце1"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

*Сградата на **ОП 5- ОДЗ"Сънце1"**
се намира в гр. Севлиево, област Ловеч, като е разположена на, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №41
Детската градина се състои от един корпус.*

Сградите са построени в периода 1962-1964г., като разрешение за строеж не е предоставено от Възложителя.

*Конструкцията на подовете на Детският комплекс е гредова-стоманобетонна.
Сградата е на два етажа. Състои се от площи, греди, фундаменти и зидани стени .*

- външни носещи стени – 38см;
- вътрешни носещи стени – 27см;
- подови (тавански) площи – 15см.

Основите са сутеренни стоманобетонни стени. Разпределението по корпуси е както следва:

***Детски комплекс** - със застроена площ 469,53м², РЗП 1408,59 м², ЗО 3942,78 м³ – на 2 надземни етажа . Височината му е 10,10м.*

Разпределението по етажи са следните:

***Първи етаж на кота ±0,00м** – 2 групи деца: гардеробно, занималня, спалня (за която се минава през занималнята), столова, кухненски офис, стая за персонала, складове, умивалня за деца и WC.*

Също така на първият етаж са разположени още лекарски кабинет и ЗОС.

***Втори етаж на кота +3,30м** – са обособени помещения за две групи деца, а именно гардеробно, занималня, спално помещение, санитарен възел за деца с умивалня ,кухненски офис, склад.*

Също така на втория етаж са разположени още лекарски кабинет и ЗОС.

От вторият етаж има достъп до покрива на сградата посредством допълнителна метална стълба.

Двускатният покрив е с класическа дървена покривна конструкция (стъпваща върху

*ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост“ по обособени позиции - **ОП 5 - ОДЗ"Сънце1"***

Двускатният покрив е с класическа дървена покривна конструкция (стъпваща върху стоманобетонни пояси), която е в относително добро състояние. Не се наблюдават видими недопустими провисвания и деформации на скатовете. В подпокривното пространство се забелязват пробойни в покривното покритие, както и течове от тях.

Водосточни тръби не са подменени.

Всички външни стени са с едностранно нанесена минерална мазилка (от външната страна).

По таваните в някои помещения се забелязват влага, мухъл и пукнатини.

По фасадните стени не е положена топлоизолация.

Дограмата е изцяло подменена с PVC, в кухненското помещение.

Отоплението е на газ.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

За ОДЗ


- застроена площ	469,53 m ²
- разгъната застроена площ	1408,59 m ²
- застроен обем	3991,00m ³
- височина	8,5m
- етажи	три
- надземни	два
- полуподземни	един

Á Á Á Á Á Á

Състави

Разрез А-А

Забележка:
1. Площите на помещението са изчислени по светлините им размери
2. Довършилните работи във всяко помещение са различни
3. Всички ярати са от готов под
4. При изпълнение на следващи етапи - да се взима мярка от място за допрама



"МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

1233 Sofia, Bulgaria (+02) 981-36-55 GSM 0888/45-40 E-mail: project@multiplexbg.com

Изпълнение на договори за „Изграждане на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за ефективност на строили публична собственост“ по обособени позиции -
ОП 5-ОДЗ "Сливче 1"

ОБЕКТ
ВЪЗЛОЖЕЛ
Община Сливница

ЧЕРТЕЖ
Разрез А-А

АРХИТЕКТ

арх Годорка Вълева

А

НАЧЕРТАЛ

арх Годорка Вълева

А

Р-Л ФИРМА

инж Кончо Паскалев

А


ЧАСТ:

АРХИТЕКТУРА


ФАЗА: ЗАСНЕВАНЕ

1:100

Забележка:
 1. Площите на помещенията са изчислени по светлинни размери
 2. Довършителните работи във всяко помещение са различни
 3. Всички врати са от готов под
 4. При изпълнение на спедиции етапи - да се взима място за
 дограма
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 469,53 м²



Разпределение на ВТОРИ СУТЕРЕН М 1:50




Забележка:

- Площите на помещенията са изчислени по светлинни размери
- Довършителните работи бъв всяко помещение за разлики
- Всички врати са от готов под
- При капълнение на следващи стапи - да се взима мярка от място за дограма

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 469,53 м²

План



"МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
1223 Sofia, Bulgaria (02) 9888426-4-10 Email: project@multiplplex.com

Изграждане на договор № МИУ-МД-11-1515/14-05-2016г. по устройване на техническо изпитателно съоръжение с обект № 401317 Сграда в село Куклено, община Балчик.

БДЗ/ДОХТЕР
ЧАРТЕР
П-Д ГИРМА
АРХИТЕКТУРА
Община Светицово

Година: 01/2016г.
Документ: 2/8
Файл: 002-БДЗ/ДОХТЕР

Документ: 2/8
Файл: 002-БДЗ/ДОХТЕР


Документ: 2/8
Файл: 002-БДЗ/ДОХТЕР

Документ: 2/8
Файл: 002-БДЗ/ДОХТЕР

Забележка:


1. Площите на помещениета са изчислени по светлините им размери
2. Дървшиглените работи във всяко помещение са различни
3. Всички врати са от готов под
4. При изпълнение на следващи етапи - да се взима мярка от място за дограма


ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 447.83 м²



Заделка:

1. Площадите на помещението са изчислени по светлините им размери
2. Довършителните работи във всичко помещение са различни
3. Всички врати са от готов под.
4. При изпълнение на следващи етапи - да се взима мярка от място за дограма





ФАСАДА СЕВЕР

ФАСАДА ЮГ

Легенда:

1. Дървена дограма
2. Метална дограма
3. PVC дограма
4. Алуминиева дограма

Забележка:

1. Площите на помещенията са изчислени по светлите им размери
2. Довършилителните работи във всяко помещение са различни
3. Всички врати са от готов под
4. При изпълнение на следващи етапи - да се взима мярка от място за

дограма

"МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

1233 Sofia, Bulgaria (+02) 981-36-55 GSM 0888/45-41-40 E-mail: project@multiplexbg.com

Изпълнение на договори за „Изграждане на облигации за установяване на техническите характеристики, съхранени с изграждането по чл. 169 ал. 1 т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващия строеж и обследване за експертна ефективност на сгради публична собственост“ по обособени зони на ОПБ-ОДЗ „Стадион 1“

ВЪЗПОЖИТЕЛ

Община София

ЧЕРТЕЖ

Фасади Север и Юг

АРХИТЕКТ

арх. Тодорка Вълева

НАЧЕРТАЛ

арх. Тодорка Вълева

Р-Л ФИРМА

арх. Кърино Паскалев

ПАСУВАЛИ

В и К

ОВ

Инж. Искра Калева

а Тутманска

КОНСТРУКЦИИ

инж. Кърино Паскалев

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

МАСИД
ЧЕРТЕЖ Н.
7:100


6/8

дата: 01.01.2016 г.

ФОРМАТ:
600/270

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ИЗГОДЕН С ИНТЕГРИРАН СОФТWER. ВСИКИ АВТОРИСИ ПРЯМО ЗАПРЕЖДАНО КОПИРАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ НА ЧЕРТЕЖА БЕЗ СЪГЛАСОВАНИЕ НА АВТОРА.

ФАСАДА ИЗТОК



"МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

1233 Sofia, Bulgaria (+02) 981-36-55 GSM 0888/45-41-40 E-mail: project@multiplexbg.com


Изпълнение на договори за изготвяне на изследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 г. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ и съставление на технически паспорт на съществуващ строеж и ОП 5-03 "Стъпиле 1"

- | | |
|------------|--|
| ОБЕКТ | Изпълнение на договори за изготвяне на изследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 г. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ и съставление на технически паспорт на съществуващ строеж и ОП 5-03 "Стъпиле 1" |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ | Община Севлиево |
| ЧЕРТЕЖ | Фасади Изток |
| АРХИТЕКТ | арх Тодорка Вълчева |
| НАЧЕРТАЛ | арх Тодорка Вълчева |
| Р-Л ФИРМА | им Кънчо Паска |
| ЧАСТ: | Фаза: Заснем |
- Забележка:
- Площите на помещенията са изчислени по светлите им размери
 - Довършителните работи във всяко помещение са различни
 - Всички врати са от готов под
 - При изпълнение на следващи етапи - да се взима мярка от място за дограма

Легенда:

- Дървена дограма
- Метална дограма
- PVC дограма
- Алуминиева дограма

ФАСАДА ЗАПЛАД



"МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

1233 Sofia,Bulgaria (+02)981-36-55 GSM 0888/45-41-40 E-mail:project@multiplexbg.com

Изпълнение на логотип за „Изграждане на обслугване на технически характеристики, съхранени с изисканата по чл. 169, ал.(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обектите за енергийна ефективност на сгради публична собственост“ по обособени позиции - ОП 5-ОДВ „Същине 1“

ОБЕКТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЧЕРТЕЖ
АРХИТЕКТ
НАЧЕРТАЛ
Р_Л ФИРМА

Община Севлиево
Фасади Запад
арх Тодорка Вълева
арх Тодорка Вълева
инж Кънчо Паскалев

ЧАСТ:
АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: ЗАСНЕМАНЕ

- Забележка:
1. Площите на помещенията са изчислени по светлините им размери
2. Довършителните работи във всяко помещение са различни
3. Всички врати са от готов под
4. При изпълнение на следващи етапи - да се взима мярка от място за дограма


- Легенда:
1. Дървена дограма
2. Метална дограма
3. PVC дограма
4. Алуминиева дограма

ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции - ОП 5 – ОДЗ "Слънце 1"

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ – статико-динамични изчисления

ФАЗА: ЗАСНЕМАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Севлиево



гр. София

ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции - ОП 5 – ОДЗ "Слънце 1"



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01993

Важи за 2015 година

инж. Кънчо Стойков Паскалев

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


МАГИСТЪР

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 01993

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР



включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
е протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

I



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНИВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2015 г.

инж. ИВАН МЛАДЕНОВ КРЪСТЕВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00430

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 93/26.10.2012 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 25.10.2017 година

ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции - ОП 5 – ОДЗ "Слънце 1"

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ – статико-динамични изчисления

ФАЗА: ЗАСНЕМАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Севлиево

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОДЗ " Слънце 1", гр. Севлиево се състои от едно тяло.

Конструкцията на сградата на ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 41 е изпълнена от монолитен стоманобетон. Тя има два етажа и сутерен. Над покривната стоманобетонна плоча има изпълнен покрив с дървена конструкция, дъсчена обшивка и керамични керемиди. Погледната в план сградата изглежда с Т – образна форма.

Носещата стоманобетонна конструкцията на ОДЗ " Слънце 1" се състои от плочи, греди и тухлени стени изпълнени с плътни единични тухли и варов разтвор. Дебелината им е различна. Фасадните стени са дебели по 38 см, а вътрешните стени са дебели по 25 см и 12 см. Вертикалните натоварвания и сейзмичните въздействия се поемат от тухлените стени (шайби) с дебелина 38 см и 25 см. Сутеренните стени са изпълнени от стоманобетон като дебелината им е различна. Тези от тях, които са под фасадните стени са дебели по 50 см, а вътрешните са дебели по 30 см и 20 см.

Фундаментите на детската градина представляват система от фундаментна гредоскара, като се има в предвид опита от строителната практика към момента на

ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции – ОП 5 – ОДЗ "Слънце 1"

строительството на сградата и от други сгради от този тип, за които има чертежи.

Направено е проучване на якостта на бетона с безразрушителни методи. Документацията относно това проучване е приложена към доклада. Установен е реалния клас на бетона и той е класифициран като клас бетон В15. Използваната армировъчна стомана съгласно цитираното проучване е два типа: гладка стомана Ст. А-I с $R_y=210$ MPa за стремената на гредите и полетата и оребрена стомана Ст. А-III с $R_y=360$ MPa за наддължната армировка на гредите, според нормативните документи действали към момента на проектирането на обекта.

Конструкцията на сградата на ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево няма регулярна структура в план и по височина по съвременните сейзмични норми [3].

Проектна документация по част „Конструкции“ не е запазена. Сградата на ОДЗ "Слънце 1", гр. Севлиево е проектирана през 1961 г., а строителството ѝ е завършено през 1963 г.

От Възложителя не е осигурена проектна документация по част "Конструкции" за сградата. Данните са взети от проектна документация за сгради от същия тип, огледи на място и безразрушителни изпитвания за определяне на вероятната якост на натиск на бетона чрез повърхнинната твърдост. Констатирано е, че вертикалните елементи, поемащи сейзмичното въздействие, продължават от основите до покрива. Изгoten е пространствен модел по метода на крайните елементи на конструкцията на сградата, като са моделирани всички носещи стоманобетонни и тухлени елементи, чрез който да се провери поведението при земетръс на сградата и в частност носимоспособността на тухлените стени, поемащи сейзмичното въздействие (тухлени шайби).

Направен е сравнителен анализ на носимоспособността на тухлените зидани стени (шайби) при поемането на сейзмичните сили, които биха действали върху конструкцията на сградата. Например: Тухлената шайба при ос 6 /при стълбищната клетка/, която е с широчина $d=25$ см, дължина $L=4,65$ м и конструктивна височина $H=3,20$ м, при варов разтвор 1 MPa поема следното вертикално натоварване $N=y \cdot L = 15748 \cdot 4,65 = 73228 \text{N} = 73,2 \text{kN}$. Реално действащото при сейзмична ситуация в тази тухлена стена вертикално натоварване е $N^*=90,2 \text{kN}$, което превишава възможностите за реакция на този конструктивен елемент. Тухлената шайба при ос 9, която също е с


ОБЕКТ: Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост“ по обособени позиции - ОП 5 – ОДЗ "Слънце 1"

широкина $d=25$ см, дължина $L=4,65$ м и конструктивна височина $H=3,20$ м, при варов разтвор 1 MPa поема същото вертикално натоварване $N=\gamma \cdot L = 15748 \cdot 4,65 = 73228 \text{N} = 73,2 \text{kN}$. Реално действащото при сейзмична ситуация в тази тухлена стена вертикално натоварване е $N^*=148,8 \text{kN}$, което превишава възможностите за реакция и на този конструктивен елемент.

Сградата получава **положителна административна оценка за сейзмичната си осигуреност**, съгласно чл.6 (2) и (3) от (НПССЗР-02/12).

Имайки предвид липсата на дуктилност и на стоманобетонни колони, може да се препоръча за по-нататъшна нормосъобразна експлоатация на ОДЗ "Сънце 1", гр. Севлиево в условията на (НОППКСВ-03/05), (НПССЗР-02/12) и Конструктивна система Еврокодове да се извърши укрепване на конструкцията чрез повишаване на коравината, носещата способност и дуктилността на голямо количество налични конструктивни елементи.

За целта е необходимо да бъде изгotten конструктивен работен проект, предхождан от разкриване и оглед на фундаменти, за по-точно решение относно фундирането при проектирането на реконструкцията.



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"	Проверка на дюбелните съединения
--	---

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер	Страница 1/63	

Съдържание

<u>Основни данни за модела</u>	2
Входни данни	
<u>Входни данни - Конструкция</u>	3
<u>Входни данни - Натоварване</u>	18
Резултати	
<u>Модален анализ</u>	51
<u>Изчисление - Сейзмичност</u>	52
<u>Изчисление - Статика</u>	55

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г

Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 2/63

Основни данни за модела

Файл:
Сълънце 1 Севлиево.twp

Дата на изчислението:
28.12.2015

Начин на изчислението:
3D модел

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Теория от I ред | <input checked="" type="checkbox"/> Модален анализ | <input type="checkbox"/> Стабилност |
| <input type="checkbox"/> Теория от II ред | <input checked="" type="checkbox"/> Изчисление - Сейзмичност | <input type="checkbox"/> Етапи на строежа |
| <input type="checkbox"/> Нелинейен анализ | | |

Височина на модела

Брой възли	9442
Брой плочи и стени:	7668
Брой греди и колони:	3324
Брой гранични елементи:	2208
Брой основни случаи на натоварване:	8
Брой комбинации на натоварване:	0

Мерни единици

Дължина:	m [cm,mm]
Сила:	KN
Температура:	Celsius

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълнце 1"

Проверка на дюбелните съединения

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата: 28.12.15г | Фаза: Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 3/63

Входни данни - Конструкция

Схема на нивата

Наименование	z [m]	h [m]
	6.40	3.20
	3.20	3.20

Наименование	z [m]	h [m]
	0.00	2.70
	-2.70	

Таблица на материалите

No	Наименование на материала	E[kN/m ²]	μ	$\gamma[\text{kN/m}^3]$	$\alpha[1/C]$	$E_m[\text{kN/m}^2]$	μ_m
1	Бетон В 15	2.500e+7	0.20	25.00	1.000e-5	2.500e+7	0.20
2	Тухлена зидария	1.500e+7	0.15	0.00	1.000e-5	1.500e+7	0.15
3	Тухлена зидария	1.500e+7	0.15	18.00	1.000e-5	1.500e+7	0.15


Съвкупности на плочите

No	d[m]	e[m]	Материал	Тип анализ	Ортотропия	E2[kN/m ²]	G[kN/m ²]	α
<1>	0.150	0.075	1 Тънка плоча	Изотропна				
<2>	0.500	0.250	1 Тънка плоча	Изотропна				
<3>	0.350	0.175	1 Тънка плоча	Изотропна				

Съвкупности на гредите


Nº: 1 Сечение: b/d=25/100 tx ш, Фиктивен эксцентрицитет

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
2 - Тухлена зидария	2.500e-1	2.083e-1	2.083e-1	4.388e-3	1.302e-3	2.083e-2




Nº: 2 Сечение: b/d=38/38 tx ш, Фиктивен эксцентрицитет

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
3 - Тухлена зидария	1.444e-1	1.203e-1	1.203e-1	2.937e-3	1.738e-3	1.738e-3




Nº: 3 Сечение: b/d=38/100 tx ш, Фиктивен эксцентрицитет

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
2 - Тухлена зидария	3.800e-1	3.167e-1	3.167e-1	1.392e-2	4.573e-3	3.167e-2



Nº: 4 Сечение: b/d=38/152 tx ш, Фиктивен эксцентрицитет

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
2 - Тухлена зидария	5.776e-1	4.813e-1	4.813e-1	2.342e-2	6.950e-3	1.112e-1



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г

Фаза:
Засн.


Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 4/63


№: 5 Сечение: b/d=40/25, Фиктивен эксцентрицит

Мат.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
3 - Тухлена зидария	1.000e-1	8.333e-2	8.333e-2	1.273e-3	1.333e-3	5.208e-4




№: 6 Сечение: b/d=35/60, Фиктивен эксцентрицит

Мат.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Бетон В 15	2.100e-1	1.750e-1	1.750e-1	5.454e-3	2.144e-3	6.300e-3




№: 7 Сечение: b/d=25/60, Фиктивен эксцентрицит

Мат.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Бетон В 15	1.500e-1	1.250e-1	1.250e-1	2.307e-3	7.812e-4	4.500e-3




№: 8 Сечение: b/d=25/40, Фиктивен эксцентрицит

Мат.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Бетон В 15	1.000e-1	8.333e-2	8.333e-2	1.273e-3	5.208e-4	1.333e-3



№: 9 Сечение: b/d=25/25, Фиктивен эксцентрицит

Мат.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
3 - Тухлена зидария	6.250e-2	5.208e-2	5.208e-2	5.501e-4	3.255e-4	3.255e-4



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълънце 1"

Проверка на дюбелните съединения

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г

Фаза:
Засн.


Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 5/63


Nº:10 Сечение: b/d=60/40 Фиктивен эксцентрицитет

Мат.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Бетон В 15	2.400e-1	2.000e-1	2.000e-1	7.512e-3	7.200e-3	3.200e-3



Nº:11 Сечение: b/d=80/40, Фиктивен эксцентрицитет

Мат.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Бетон В 15	3.200e-1	2.667e-1	2.667e-1	1.172e-2	1.707e-2	4.267e-3



Съвкупности на линейните опори

Nº	K,R1	K,R2	K,R3	K,M1	Почва [м]
3	1.000e+10	1.000e+10	2.000e+4		0.600
4	1.000e+10	1.000e+10	2.000e+4		0.800

Контури на плочите

No	Контурни възли	Състав	No
1	883-3844-5800-7926-5598-9192-7428-6641-6462-130-160-40-883	Ниво: [0.00 m]	1
2	1419-4545-6710-8632-6473-9379-8239-7590-7415-368-421-196-1419	Ниво: [3.20 m]	1
3	2020-5663-7990-8929-7031-9442-8850-8374-8226-756-836-483-2020	Ниво: [6.40 m]	1
4	1-508-883-40-1	Рамка: B_1	2
5	5879-6641-6462-5717-5879	Рамка: B_11	2
6	8419-8901-6641-5879-8419	Рамка: B_11	3
7	8893-9192-7428-6623-8893	Рамка: B_12	2
8	881-1322-160-39-881	Рамка: B_2	3
9	24-39-160-130-24	Рамка: B_2	2
10	3278-5098-5800-3844-3278	Рамка: B_5	2
11	2647-3563-4137-3165-2647	Рамка: B_6	3
12	4603-5246-4175-3593-4603	Рамка: B_7	3
13	7188-4926-5598-7926-7188	Рамка: B_8	2
14	6623-7428-6641-5879-6623	Рамка: X_1	2
15	39-160-40-1-39	Рамка: X_1	2
16	3593-4175-3165-2647-3593	Рамка: X_2	3
17	309-2647-3165-592-309	Рамка: X_2	3
18	7228-7956-4175-3593-7228	Рамка: X_2	3
19	4926-5598-9192-8893-4926	Рамка: X_3	2
20	508-883-3844-3278-508	Рамка: X_3	2
21	4926-4603-5246-5598-4926	Рамка: X_3	3
22	3563-3278-3844-4137-3563	Рамка: X_3	3
23	5098-7188-7926-5800-5098	Рамка: X_4	2
24	5717-6462-130-24-5717	Рамка: X_5	2

Контури на гредите № 1. b/d=25/100 тxш

No	Възел "I"	Възел "J"	Апарати									P	Позиция	
			M1	M2	M3	P1	P2	P3	M1	M2	M3	P1	P2	P3
1	618	1352												
2	962	938												
3	1046	1352												
4	1046	1887												
5	1069	592	O	O					O	O				
6	1106	1948												
7	1479	1446												
8	1513	1479												
9	1616	1948												
10	1616	2496												
11	1638	1069	O	O					O	O				
12	1914	1322	O	O					O	O				
13	2082	2056												
14	2526	1914	O	O					O	O				
15	3191	4174												
16	3191	4204												

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер	Страница 12/63	

Контури на гредите № 11. b/d=80/40

№	Възел "I"	Възел "J"	Апарати												Р	Позиция		
			Възел "I"						Възел "J"									
			M1	M2	M3	P1	P2	P3	M1	M2	M3	P1	P2	P3				
1	1	39																
2	24	5717																
3	39	24																
4	508	1																
5	3278	508																
6	4926	7188																
7	5098	3278																
8	5717	5879																
9	5879	6623																
10	6623	8893																
11	7188	5098																
12	8893	4926																

Контури на линейните опори


No	Контурни възли	Nº
1	39-881	3
2	5879-8419	3
3	3563-2647	3
4	3593-4603	3
5	309-7228	3
6	5098-3278	4
7	7188-5098	4
8	4926-7188	4
9	8893-4926	4

No	Контурни възли	Nº
10	6623-8893	4
11	5879-6623	4
12	5717-5879	4
13	24-5717	4
14	39-24	4
15	1-39	4
16	508-1	4
17	3278-508	4

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер	Страница 13/63	



Ниво: [6,40 m]

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево


Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 14/63



Ниво: [3.20 m]

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г

Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 15/63



Ниво: [0.00 m]

Tower - 3D Model Builder 7.0


Registered to ТЕРАКОНСУЛТ ЕООД

Radimpex - www.radimpex.rs

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер	Страница 16/63	



Ниво: [-2.70 m]

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Слънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево


Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 17/63



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Фаза:
Засн.

Страница 18/63

Входни данни - Натоварване

Случаи на натоварване

LC	Наименование
1	Постоянни товари (g)
2	Експлоатационни товари
3	Сняг
4	z0 (+e)

LC	Наименование
5	z0 (-e)
6	z90 (+e)
7	z90 (-e)

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 19/63

Натов. 1: Постоянни товари (g)



Ниво: [6.40 m]

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 20/63

Натов. 1: Постоянни товари (g)



Ниво: [3.20 m]


Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to ТЕРАКОНСУЛТ ЕООД

Radimpex - www.radimpex.rs

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"	Проверка на дюбелните съединения
Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Натов. 1: Постоянни товари (g)




Ниво: [0.00 m]

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер	Страница 22/63	

Натов. 1: Постоянни товари (g)



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 23/63

Натов. 1: Постоянни товари (g)



Рамка: X_1

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 24/63

Натов. 1: Постоянни товари (g)



Рамка: X_2

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to ТЕРАКОНСУЛТ ЕООД

Radimpex - www.radimpex.rs

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 25/63

Натов. 1: Постоянни товари (g)




Рамка: X_3

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-Од3"Слънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер	Страница 26/63	

Натов. 1: Постоянни товари (g)




ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер	Страница 27/63	

Натов. 1: Постоянни товари (g)



Рамка: B_1

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 28/63

Натов. 1: Постоянни товари (g)



Рамка: В_2

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 29/63


Натов. 1: Постоянни товари (g)



Рамка: B_5

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"	Проверка на дюбелните съединения	
Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер	Дата: 28.12.15г Фаза: Засн.

Натов. 1: Постоянни товари (g)



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 31/63

Натов. 1: Постоянни товари (g)



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г **Фаза:**
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 32/63


Натов. 1: Постоянни товари (g)



Рамка: B_8

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"	Проверка на дюбелните съединения
Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Натов. 1: Постоянни товари (g)



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 34/63

Натов. 1: Постоянни товари (g)



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 35/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



Ниво: [3.20 m]

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 36/63

Натов. 2: Експлоатационни товари




Ниво: [0,00 m]

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер	Страница 37/63	

Натов. 2: Експлоатационни товари




Рамка: X_5

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер	Страница 38/63	

Натов. 2: Експлоатационни товари



Рамка: X_1

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 39/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



Рамка: X_2

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 40/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



Рамка: X_3

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г | Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 41/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 42/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



Рамка: В_1

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 43/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



Рамка: В_2

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 44/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



Рамка: B_5

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to ТЕРАКОНСУЛТ ЕООД

Radimpex - www.radimpex.rs

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 45/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 46/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г | Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 47/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



Рамка: B_8

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-Од3"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 48/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



Рамка: B_11

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г **Фаза:**
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 49/63

Натов. 2: Експлоатационни товари



ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 50/63

Натов. 3: Сняг



Ниво: [6.40 m]

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г

Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 51/63

Модален анализ

Сеизмичен анализ - допълнителни опции:

Маси концентрирани само в селектирани нива
 Плочи - скалиране на огъвателната коравина: 0.001
 Греди - скалиране на огъвателната коравина: 0.001
 Кофициент за коравина на опори: 3.500
 Пренебрегват се трептенията по ос Z

Фактори на натоварване за изчисление на масите

No	Найменование	Коефициент
1	Постоянни товари (g)	1.00
2	Експлоатационни товари	0.50
3	Сняг	0.50

Разпределение на масите по височината на обекта

Ниво	Z [m]	X [m]	Y [m]	Маса [T]	T/m ²
	6.40	19.45	5.84	394.54	0.94
	3.20	19.45	6.27	583.87	1.31
	0.00	19.45	6.47	1185.84	2.67
Общо:	2.03	19.45	6.30	2164.25	

Положение център на коравините (точен метод)

Ниво	Z [m]	X [m]	Y [m]
	6.40	19.56	9.78
	3.20	19.52	9.64
	0.00	19.45	5.04

Ексцентрицитет по нивата (точен метод)

Ниво	Z [m]	e _{ox} [m]	e _{oy} [m]
	6.40	0.11	3.94
	3.20	0.07	3.37
	0.00	0.00	1.43

Периоди на трептене на конструкцията

No	T [s]	f [Hz]
1	0.1566	6.3852
2	0.1046	9.5580
3	0.0760	13.1499
4	0.0671	14.9046

No	T [s]	f [Hz]
5	0.0524	19.0962
6	0.0469	21.3337
7	0.0430	23.2652
8	0.0400	24.9984

No	T [s]	f [Hz]
9	0.0375	26.6733
10	0.0333	30.0155
11	0.0324	30.8480
12	0.0305	32.8289

Регулярност

Z [m]	e _{ox} [m]	e _{oy} [m]	r _x [m]	r _y [m]	ls [m]	e _{ox} <=0.3r _x	e _{oy} <=0.3r _y	r _x > ls	r _y > ls
6.40	0.11	3.94	20.69	12.70	11.70	Да	Не	Да	Да
3.20	0.07	3.37	22.18	13.64	11.50	Да	Да	Да	Да
0.00	0.00	1.43	25.76	13.53	12.44	Да	Да	Да	Да

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 54/63

Ниво	Z [m]	Форма 4			Форма 5			Форма 6		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	6.40	-0.17	-8.85	-2.51	-0.01	0.07	0.03	15.68	0.21	-0.14
	3.20	-0.32	14.58	-1.10	0.00	0.40	0.07	-25.98	-0.36	0.64
	0.00	-0.04	1.63	0.01	-0.00	0.11	0.00	-0.46	-0.41	0.00
	-2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Σ=	-0.53	7.35	-3.60	-0.01	0.58	0.10	10.77	-0.56	0.50

Ниво	Z [m]	Форма 7			Форма 8			Форма 9		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	6.40	-0.00	0.00	-0.00	11.41	0.09	-0.12	108.67	0.60	-0.89
	3.20	0.00	-0.01	-0.01	-16.16	-0.16	0.27	-183.56	-1.38	3.42
	0.00	-0.00	0.15	-0.00	-8.53	-0.07	0.00	-22.10	0.90	-0.00
	-2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Σ=	-0.00	0.14	-0.01	-13.28	-0.14	0.15	-97.00	0.12	2.53

Ниво	Z [m]	Форма 10			Форма 11			Форма 12		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	6.40	-5.04	0.24	-0.24	0.00	-0.13	-0.07	0.01	-0.01	0.02
	3.20	-9.67	-0.32	-0.42	-0.00	0.23	-0.03	-0.01	0.02	0.03
	0.00	-27.48	-0.02	-0.02	-0.00	-0.01	0.00	-0.00	-0.01	0.01
	-2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Σ=	-42.19	-0.10	-0.68	-0.00	0.09	-0.10	-0.00	0.01	0.06

Коефициент на участие - относително участие

Форма \ Найменование	1. z0 (+e)	2. z0 (-e)	3. z90 (+e)	4. z90 (-e)
1	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.320	0.320	0.320	0.320
3	0.565	0.565	0.565	0.565
4	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000
6	0.008	0.008	0.008	0.008
7	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.009	0.009	0.009	0.009
9	0.068	0.068	0.068	0.068
10	0.030	0.030	0.030	0.030
11	0.000	0.000	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.000	0.000

Коефициент на участие - активирана маса

Форма	UX (%)	UY (%)	UZ (%)	ΣUX (%)	ΣUY (%)	ΣUZ (%)
1	0.01	43.12	0.54	0.01	43.12	0.54
2	16.37	0.01	0.00	16.38	43.13	0.54
3	28.96	0.01	0.00	45.34	43.14	0.55
4	0.02	3.66	0.88	45.36	46.79	1.42
5	0.00	1.88	0.06	45.36	48.67	1.48
6	0.39	0.00	0.00	45.75	48.67	1.48
7	0.00	31.58	0.09	45.75	80.25	1.57
8	0.48	0.00	0.00	46.23	80.25	1.57
9	3.48	0.00	0.00	49.71	80.25	1.57
10	1.51	0.00	0.00	51.22	80.25	1.57
11	0.00	0.17	0.21	51.22	80.42	1.78
12	0.00	0.00	0.03	51.22	80.43	1.81

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г Фаза:
Засн.


Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 55/63

Изчисление - Статика

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: X_4

Резултати в гредата: max N1= 75.08 / min N1= 0.00 kN

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

Проверка на дюбелните съединения

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 56/63

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: X_3

Резултати в гредата: max N1= 158.00 / min N1= 0.00 kN

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 57/63

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: X_2

Резултати в гредата: max N1= 117.44 / min N1= 0.00 kN

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция

Дата:
28.12.15г


Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 58/63

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: B_1

Резултати в гредата: max N1= 167.79 / min N1= 0.00 kN

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г
Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 59/63

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: В_2

Резултати в гредата: max N1= 116.69 / min N1= 0.00 kN

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОдЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 60/63

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: В_6

Резултати в гредата: max N1= 61.65 / min N1= 0.00 kN

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изгoten с лицензиран софтуер

Страница 61/63

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: В_7


Резултати в гредата: max N1= 59.55 / min N1= 0.00 kN

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОД3"Сълънце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево	Връхна конструкция	Дата: 28.12.15г	Фаза: Засн.
Проектант: инж. Кънчо Паскалев	Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер	Страница 62/63	

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: B_11

Резултати в гредата: max N1= 117.44 / min N1= 0.00 kN

ОБЕКТ: "Изпълнение на договори за „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1(т.1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради публична собственост" по обособени позиции -ОП 5-ОДЗ"Сълнце 1"

**Проверка на
дюбелните
съединения**

Възложител: Община Севлиево

Връхна конструкция


Дата:
28.12.15г Фаза:
Засн.

Проектант: инж. Кънчо Паскалев

Този продукт е изготвен с лицензиран софтуер

Страница 63/63

Натов. 8: SRSS: MAX(IV,V)+MAX(VI,VII)



Рамка: В_12

Резултати в гредата: max N1= 168.95 / min N1= 0.00 kN