

СЕРТИФИКАТ

за енергийните характеристики
на сграда в експлоатация

Номер 419ЛФЕ003

Валиден до: 07.01.2019 г.

СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

ДА	<input type="checkbox"/>
НЕ	<input checked="" type="checkbox"/>

Сграда/Адрес ОДЗ "Щастливо детство-2", гр.Севлиево, ул. „Сава Тошев“ №11.

Код по кадастър

Въведена в
експлоатация

1965 г.



Разгъната
застроена площ

1346,49 m²


Отопляема площ

1346,49 m²

Площ на
охлаждания обем

- m²

Скала на енергопотреблението по
първична енергия



Актуално
състояние

След
ЕСМ

Актуални енергийни
характеристики
по потребна енергия

Разход на
енергия за
отопление,
вентилация
и БГВ 151,7
kWh/m²

Разход на
енергия за
охлаждане 0,0
kWh/m²

Общ
годишен
разход на
енергия 217,5
MWh

Емисии CO₂ 61,16
t/год

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ

Отопле- ние	Венти- лация	Охлаж- дане	Гореща вода	Осветле- ние	Други	Дял на ВЕИ
87,16 %	0,0 %	0,0 %	6,76 %	1,91 %	4,16 %	0,0%

Издаден на 07.01.2016 г.

Срок на освобождаване от
данък сгради

от: д/мм/гг до: дд/мм/гг


Издаден от

"Лайф Енерджи" ООД


Рег. номер

41!

Гс.



БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО




ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИС- ТИКИ	Потребна енергия			Първична енергия		
	По норми при влизане в експлоатация	По действуващи те към момента норми	Актуално състояние	След ECM	Актуално състояние	След ECM
Специфичен разход на енергия	163,4 kWh/m ²	78,4 kWh/m ²	161,6 kWh/m ²	102,5 kWh/m ²	196,3 kWh/m ²	131,3 kWh/m ²
Нетна енергия	142,7 kWh/m ²	57,7 kWh/m ²	140,8 kWh/m ²	81,7 kWh/m ²		
Годишен разход на енергия	220,0 MWh	105,6 MWh	217,5 MWh	137,9 MWh	264,3 MWh	176,8 MWh
Енергия от възобновяеми енергийни източници			0,0 MWh	0,0 MWh		
Емисии CO ₂			61,16 т/год.	45,09 т/год.		

Съставен на 07.01.2016 г.

Съставен от
“Лайф Енерджи” ООД



Ограждащи конструкции и елементи

Наименование	Площ, m^2	Коефициент на топлопреминаване	
		Действи- телен, W/m^2K	Референ- тен W/m^2K
Стени	486	1,65	0,28
Прозорци на фасадите	302	2,52	1,40
Прозорци на покрива	-	-	-
Покрив	449	0,46	0,26
Под	449	1,62	0,99

Оценка на състоянието:

Детската градина е двуетажна мотолитна сграда със сутерен.

Конструкцията на сградата е скелетно-гребова на два етажа от монолитен стоманобетон. Състои се от плохи, греди, колони и фундаменти.


Ограждащите стени са изпълнени от тухли 25 см с двустранно нанесена варова мазилка.

Покривната конструкция е плоска стоманобетонна с класическа двойна конструкция, чиято хидроизолация е разрушена в следствие на атмосферните условия, което е довело до течове в помещенията на сградата.

Дограмата е подменена с PVC, с изключение на дограмата в сутерена, която е дървена еднокатна.

Съставен на 07.01.2016 г.

Съставен от 
"Лайф Енерджи" ООД



Системи за отопление, вентилация, охлажддане и гореща вода

Система	Енергиен ресурс/ вид на генератора		Годишен разход на потребна енергия	
	Специфи- чен, kWh/m ²	Общ, kWh		
Отопление	природен газ	котел	140,8	189566
Вентилация				
Охлажддане				
Гореща вода	природен газ	котел	10,9	14713
Отоплителни денградуси			2956	
Общ годишен специфичен разход на енергия за отопление и вентилация			0,0173 kWh/m ³ DD	


Оценка на състоянието:

Обследването показва, че сградата в част техническа не съответства на нормативните изисквания. Причина за това е потребената енергия, която е по-голяма от нормативно установената еталонна за сгради с такова предназначение, поради по-лошите коефициенти на топлопреминаване през ограждащите елементи в сравнение с нормативните.

Съставен на

07.01.2016 г.

Съставен от
“Лайф Енерджи” О



ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

Енергоспестяващи мерки	Инвестиции, лева	Спестена потребна енергия, kWh/год.	Спестени емисии CO ₂ , t/год.	Срок на откупуване, год.
<u>Мерки по огр.елементи</u>				
B1 Топлинно изолиране на външните стени	47093	65982	13,33	7,5
B2 Подмяна на дограмата	6683	13603	2,75	5,2
B3 Топлинно изолиране на покрива				
B4 Топлинно изолиране на пода				
<u>Мерки по системите</u>				
C1				
C2.....				
.....				
<u>Пакети от мерки</u>				
П=В1+В2	53776	79585	16,1	7,1

ПРЕПОРЪКИ:

Препоръчителна мярка – да се възстанови хидроизолацията на покрива.

Препоръчаните ЕСМ да бъдат изпълнени в срок до три години. Изолационните системи на стените и покрива да се изпълнят съгласно предписанията на производителя. Да се изготвят технически проекти за прилагане на ЕСМ.

Съставен от
“Лайф Енерджи” ООД

Под.
[Signature]



Съставен на 07.01.2016 г.

Á

Á Á ÉGÁ Á